

Erledigt

BCM943602CS karte - Bluetooth funktioniert nicht

Beitrag von „TakisGR“ vom 11. Oktober 2017, 14:47

du kannst die Tauschen an die 5 er Reiher,
so habe ich die bei mir am laufen gekriegt,
ist ein Versuch wert.