

Erledigt

Hilfe bei Install: X299 | i7-7820X | GTX1080 -> Sierra 10.12.

Beitrag von „drnoodle“ vom 11. Oktober 2017, 15:26

Mit dieser EFI (hab ich aus einem anderen Forum eines Users, der Sierra auf einem X299 Board installiert hat) komme ich viel weiter. Habe noch USB inject auf "true" gestellt. Er läuft komplett durch und am Ende wenn es in den Installer gehen soll, rebootet das System. Kann jetzt nicht mehr viel fehlen... ihr findet bestimmt den Fehler.

Im Anhang noch ein Bild, danach rebootet das System.