

Erledigt

Displayport mit Intel HD3000

Beitrag von „hitman20“ vom 11. Oktober 2017, 22:23

Hat der Laptop auch eine dedizierte Grafikkarte, weil bei meinem Dell Laptop der auch eine Intel HD 3000 und eine nVidia Grafikkarte hat, ist bei mir der HDMI Port an der nVidia angebunden, anstatt an der HD 3000. Ist dies vielleicht bei Dir auch der Fall?

Falls nicht, muss wahrscheinlich der Framebuffer gepatcht werden oder vielleicht mal testen ob eine andere ig-platform-id hilft. Dein SMBIOS MacBookAir 5.2 passt auch gar nicht, weil diese CPU Generation schon eine Intel HD 4000 verbaut haben, evtl. liegt es auch noch daran. Zum testen vielleicht das noch einmal auf MacBookPro 8.1 setzen, weil laut Clover Configurator auch deine ig-platform-id dazu passt.