

Erledigt

Gerade Thunderbolt3 Karte eingebaut

Beitrag von „MacGrummel“ vom 12. Oktober 2017, 22:32

Thunderbolt wird aber auch bei den Hackintosh-Rechnern, wo's prima läuft, nicht in den System-Einstellungen angezeigt.

Die Indikation ist immer nur indirekt möglich: ist das Dock oder der Adapter beim Start angeschlossen, wird der Ausgang des Adapters, bzw werden die Ausgänge des Docks als Teil des Rechners angezeigt.

Mein X99 hat sonst keinen FW-800-Anschluss, mein Quo die ganze Palette des Docks nicht. Das ist wie die fehlende Hotplug-Möglichkeit aber schon seit dem ersten Ozmosis des Quo so und wird in allen seriösen Anleitungen zu dem Thema auch so erwähnt (und so weit ich weiss hat auch [@apfelnico](#) da noch keine Umgehung gefunden..).