

Erledigt

LastBootedVolume mit geladenem EmuVariableUEFI Treiber funktioniert nicht

Beitrag von „cobanramo“ vom 13. Oktober 2017, 00:16

Toll das es für dich so passt, mich würd aber interessieren warum dieser Bios Version ne falsche MAC Adresse hat, da wär die Antwort vom Asus sicherlich interessant, die haben sicherlich auch ne Lösung für das.

Also das kann nicht sein dass die all Ihre Kunden Bios Baustein bearbeiten könnten 😊

Naja ist ja alles bestens, so gehts auch, viel spass mit der Möhre 😊