

Erledigt

Combo Card AW-CE123H läuft nicht in SandyBridge Laptop

Beitrag von „al6042“ vom 14. Oktober 2017, 21:20

Das ist ja auch kein Kext sondern ein Eintrag in der config.plist von Clover.

Unter "Kernel and Kext Patches" hast du dort die Möglichkeit sogenannte KextsToPatch-Einträge hinzuzufügen.

Der erste im Link sagt dir genau, welche Felder in einer Zeile mit welchen Werten gefüllt werden sollte.