

Erledigt

High Sierra 10.13 - Installations Problem(e) ; Gigabyte X299 UD4 - i7-7800X - GeForce® GTX™ 1080 Ti

Beitrag von „MacGrummel“ vom 15. Oktober 2017, 13:12

Das sind eigentlich die ganz normalen Standard-Einstellungen für die Installation eines Mac-Betriebssystems seit den 170er Boards. Nur das mit dem Abschalten der halben Tastatur versteh ich nicht (Boot Numlock State: Disabled), hab ich noch nie verstanden und macht die Apple-Tastatur zum Glück auch nicht. Das ist ein völlig unsinniges Relikt aus den ersten Windows-Tagen. Wofür ist das? Dass man seinen Handballen auf das Ziffernfeld lagern kann? Ich denke, das ist eher eine Signatur des Erstellers, so, wie ich gelegentlich in meine Anleitungen unauffällige Rechtschreib-Dreher einbaue und mich dann freue, die bei Heises abgedruckt wieder zu finden. Also: schönen Gruß nach Berlin...