

Erledigt

Hackintosh auf KabyLake Basis

Beitrag von „al6042“ vom 15. Oktober 2017, 20:21

Checked mal beiliegende config.plist.

Setzt im BIOS folgende Werte:

[DVMT](#) Pre-Allocated = 64M

[DVMT](#) Total Gfx Mem = MAX

Entfernt den IntelGraphicsDVMTFixup.kext...

Alles andere sieht soweit gut aus.

Hinweis: Die HD630 sollte von Clover eigentliche eigenständig erkannt werden, so dass weder der "Inject Intel" noch der "ig-platform-id" Eintrag notwendig sein sollten.

Wenn doch, dann den ig-platform-id unbedingt auf "0x59120000" setzen.