

Erledigt

Gelöst! Intel NUC DC53427HYE kein Sound HDMI

Beitrag von „a1k0n“ vom 16. Oktober 2017, 19:09

Und was machen wir wenn es anstatt einem i3 ein i5 ist? Genau. Die SSDT.aml austauschen. In dem oben genannten Threat ist alles vorhanden.

Der NUC selber hat auch kein AudioAusgang sondern kann maximal Sound per HDMI weitergeben. Es ist auch nicht möglich in OSX die Lautstärke zu ändern da es sich um einen Digitalen Ausgang handelt und die Lautstärke vom Endgerät gesteuert wird. Das einzige was du machen kannst um das Szenario zu umgehen ist Soundflower zu installieren.