

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „Patricksworld“ vom 16. Oktober 2017, 20:43

Ja Aber: "Vorsicht- gefährliches Halbwissen"

An jedem USB 3.0 Controller/Port liegt auch ein USB 2.0 Controller/Port dahinter. Wenn das Portlimit überschritten wird, dann werden allerdings die 2.0 (an der 3.0 physischen Schnittstelle) in der Regel vorher eingebunden. Das ist für mich der Grund, warum es mit 2.0 Stick dann trotzdem gehen kann, wo kein 3.0 Stick erkannt wird.