

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „McRudolfo“ vom 16. Oktober 2017, 20:57

[@Sofasurfer](#)

Ändere mal bitte in der config.plist mit dem Clover Configurator unter 'Rt Variables' den Wert bei 'CsrActiveConfig' auf '0x67'. Es könnte sein, dass dir die [SIP](#) beim Laden der Kexte ein Strich durch die Rechnung macht.

EDIT: Außerdem ist dein SMBIOS nicht vollständig