

Erledigt

H81M-D2V high sierra installation problem

Beitrag von „griven“ vom 17. Oktober 2017, 13:27

Die Fehler treten offenbar in letzter Zeit häufiger auf ohne das die Ursache dafür klar auszumachen wäre. Von der Hardware Seite aus und auch von den [Bios Settings](#) sollte das alles eigentlich unkritisch sein bleibt als letzte Fehlerquelle eigentlich nur der USB Stick selbst übrig. Handelt es sich bei dem Stick um einen USB2.0 oder USB3.0 Stick und welche Größe hat dieser? Ist das Bios des Boards auf der aktuellsten Version oder wird eine ältere eingesetzt?

Beim Stick gibt es hin und wieder Probleme wenn USB3.0 Sticks verwendet werden und diese größer als 16GB sind hier hat es sich schon oft bewährt auf einen USB2.0 Stick mit max. 16GB Kapazität zurück zu greifen wenn es dann noch immer nicht funktioniert wäre ebenfalls denkbar das der Installer an sich beschädigt ist hier hilft ein erneuter Download aus dem Store. Bitte achte darauf das auch wirklich der komplette installer geladen wird denn in einzelnen Fällen wird auch gerne man nur ein Stub geladen (wenige MB groß) der dann eigentlich den Installer nachladen soll...