

Erledigt

GA H170N Wifi Custom Macmini Worklog

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 17. Oktober 2017, 18:32

[Zitat von Patricksworld](#)

Ja Aber.: "Vorsicht- gefährliches Halbwissen"

An jedem USB 3.0 Controller/Port liegt auch ein USB 2.0 Controller/Port dahinter. Wenn das Portlimit überschritten wird, dann werden allerdings die 2.0 (an der 3.0 physischen Schnittstelle) in der Regel vorher eingebunden. Das ist für mich der Grund, warum es mit 2.0 Stick dann trotzdem gehen kann, wo kein 3.0 Stick erkannt wird.

Ein USB3-Stick funktioniert aber doch auch an einem USB-2-Port, oder habe ich hier irgendwo einen Denkfehler? Es dürfte wohl eher daran liegen, dass die betreffenden Ports gar nicht verfügbar sind - weder als HS-, noch als SS-Port.