

Erledigt

Post-Installation: Probleme mit Gigabyte GeForce GTX 1060 Windforce

Beitrag von „nikobu“ vom 18. Oktober 2017, 18:41

also ich machs mal anders... ich hab im anhang screenshots von den wichtigsten clover configurator seiten angehängt. ich glaub da stimmt vielleicht was anderes zusätzlich nicht zB unter SMBIOS oder System Parameters. al6042 hat zB mal gemeint "Firmware Features" und "Firmware Features Mask" sollten mit Zahlen gefüllt sein und das BIOS Datum um August 2017 sein. Ist alles nicht der Fall