

Erledigt

Probleme mit Installation von High Sierra auf Dell Optiplex 5050

Beitrag von „FAndreas“ vom 18. Oktober 2017, 20:00

Ein Dell PC hat immer eine Dell-Eigenentwicklung. Die bauen ihre Boards selber. Darum ging es nicht konkreter als den Chipsatz zu benennen.