

Erledigt

Boot Problem bei T520 (UEFI+Legacy)

Beitrag von „Metalhead“ vom 20. Oktober 2017, 18:27

Habe vor kurzem ein T520 abstauben können auf dem ich gern OS X hätte (Sierra oder HighSierra).

Nur lässt sich kein OS X Bootstick starten, weder als Legacy noch UEFI. Er wird zwar im Bootmenü erkannt und ist auswählbar aber mehr auch nicht. Das Laptop verhält sich so als wäre der Stick nicht Bootfähig was er aber ist. Habe alle an meinem W510 bzw. am Desktop getestet und sie starten und Clover erscheint. Also sind die Stick's alle ok.

Um einen Hardwaredefekt möglichst auszuschließen habe ich versucht sowohl mit meinem Win7 wie auch mit dem Mint Linux USB Stick zu booten was wunderbar funzt.

Was habe ich an dem T520 verändert?

1. das Bios auf 1.45 geupt und anschließend das 1.45 Mod Bios geflasht (wegen Wlankarte).
2. den Ram von 6GB (1x2GB und 1x4GB) auf 8GB (2x4GB) aus dem W510 getauscht.
3. die 320er HDD gegen eine Samsung EVO SSD getauscht.

Was habe ich versucht?

1. im Bios die Setup Defaults geladen. Keine Änderung
2. Netzteil und Akku entfernt und für mind. 30sec. den Einschaltknopf gedrückt. Keine Änderung
- 3 das T520 ohne Akku nur mit Netzteil gebootet. Keine Änderung

Vielleicht hat einer von euch eine Idee wie ich das Teil mit OS X ans laufen kriege? Mir gehen die Ideen aus...