

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „Brumbaer“ vom 21. Oktober 2017, 23:43

[@Nightflyer](#)

Hast du unter den Bootargumenten -disablegfxfirmware ?
Falls nicht bitte nachtragen inkl. des Minuszeichens.

Oder Häkchen im CloverConfigurator.

Du hast die falsche Datei bearbeitet. Du musst die in AppleIntelKBLGraphicsFramebuffer.kext bearbeiten.

Dort stehen 0x59128086 0x59168086 0x591B8086 0x591E8086 0x59268086 0x59278086
0x59238086 unter IOPrimaryPatch

Hier der Patch als Kext - in den Other Ordner.

[BBCoffee630.kext.zip](#)