

Erledigt

Nvidia Web Driver/ High Sierra 10.13/

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 22. Oktober 2017, 15:03

[@coopter](#),

OK, Schade.

Eine Möglichkeit könnte jedoch klappen. Laut deiner Signatur hat der Prozessor eine HD Graphics 4000.

Wenn du die GTX 960 ausbaust und dann die HD Graphics 4000 aktivierst sollt der Rechner eigentlich wieder laufen.

Nach dem Update und installiertem Webtreiber kannst die GTX 960 dann wieder einbauen.

Im Clovermenü dazu den Haken bei Inject Intel setzen und den ig-platform-id 0x01620005 verwenden.