

Erledigt

## Umbau G5 nach ATX mit Laser Hive Unterstützung

Beitrag von „Mocca55“ vom 22. Oktober 2017, 15:10

Ich würde mal den Durchmesser der Schraube messen. Und die Länge der Schraube müsstest du nur bis zum Anfang vom Schraubenkopf messen. Gibt da zwei Möglichkeiten siehe meine Bilder. Und die Gewindesteigung könntest du mit den Spitzen des Messschiebers messen und mit dem Bild von mir vergleichen, um sicher zu gehen. Im Netzteil müssten Gewinde M5 sein also Metrisch. Die gibts einzeln im Baumarkt mit Inbus oder Schlitz oder Kreuzschlitz.

