

Erledigt

Sierra Nvidia Problem

Beitrag von „boxxer643“ vom 24. Oktober 2017, 20:48

OK, dann werde ich die mal installieren.

Danke Martin

Ach ja das Bluetooth Problem besteht doch noch. Hier mal der Systembericht;

Code

1. Apple Bluetooth Software Version: 5.0.5f1
2. Hardware, Features, and Settings:
3. Name: SierraServer's iMac
4. Address: 00-19-86-00-19-76
5. Bluetooth Low Energy Supported: Yes
6. Handoff Supported: No
7. Instant Hot Spot Supported: No
8. Manufacturer: Broadcom
9. Transport: USB
10. Chipset: 20702A3
11. Firmware Version: v14 c4096
12. Bluetooth Power: On
13. Discoverable: On
14. Connectable: Yes
15. Auto Seek Pointing: On
16. Remote wake: On
17. Vendor ID: 0x0A5C
18. Product ID: 0x21E8
19. HCI Version: 4.0 (0x6)
20. HCI Revision: 0x1000
21. LMP Version: 4.0 (0x6)
22. LMP Subversion: 0x220E
23. Device Type (Major): Computer
24. Device Type (Complete): Mac Desktop
25. Composite Class Of Device: 0x380104
26. Device Class (Major): 0x01
27. Device Class (Minor): 0x01
28. Service Class: 0x1C0

29. Auto Seek Keyboard: On

Alles anzeigen