

Erledigt

Coffee Lake i5 8600K und MacOS HS 10.13 - Probleme bei Installation

Beitrag von „Lokus“ vom 25. Oktober 2017, 15:00

Ok, danke!

Ich probiere es heute abend mal aus. Muss ich komplett neu installieren oder reicht es die Kexte auf den USB-Stick zu ziehen und dann erneut von der SSD zu booten? Wo kriege ich denn eine aktuelle FakeSMC her? Hatte eigentlich nur die aktuelle Clover-Version installiert. Den Kext-Updater habe ich noch nicht probiert...

Übrigens: BIOS-Einstellungen habe ich aus dem Wiki übernommen, ich habe noch weitere für Gigabyte-Boards gefunden, wodurch das System etwas instabil wurde...

Muss ich eigentlich die config.plist vorher editieren? Und z.B. was bei FakeCPUID eintragen oder so?