

Erledigt

Coffee Lake i5 8600K und MacOS HS 10.13 - Probleme bei Installation

Beitrag von „Nightflyer“ vom 25. Oktober 2017, 16:28

[@Lokus](#)

Schau mal hier, ich hab einen Coffee Lake am laufen, allerdings passt was mit der IGPU noch nicht.

Vielleicht kannst du die angehängte EFI mal testen. Ist für ein IMSI Board, muss wahrscheinlich noch angepasst werden.

Dein Thema würde da auch besser hinpassen

[Coffee Lake Sammelthread \(Hilfe und Diskussionen\)](#)