

Erledigt

ASRock Z87 Extreme6 - Ozmosis (benimmt sich wie ein sturer Esel)

Beitrag von „griven“ vom 27. Oktober 2017, 22:42

Dafür kann es jetzt 2 Gründe geben zum einen vermutlich der Webtreiber der eben nicht geladen wird (OZ braucht da einen Flag zu wenn der NVRAM nicht beschreibbar ist) und zum anderen eventuell auch ein Thema mit dem PowerManagement. Wenn Du magst kannst Du bitte mal Deine aktuell genutzte defaults.plist und Deine DSDT hochladen (in dem Abwasch kann man sich auch gleich um das Sound Thema kümmern)....