

**Erledigt**

## **VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite**

**Beitrag von „Mork vom Ork“ vom 29. Oktober 2017, 14:09**

Stecke sie bitte mal in den PCIe#3 und schaue, ob du für den Header auch "x4\_1" auswählen kannst.

Un poste bitte mal ein Screenshot deines BIOS Konfigurationsscreens für Thunderbolt.