

Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „Plonker“ vom 29. Oktober 2017, 14:21

Ich weiss, es ist ein anderer Hersteller, aber bei Gigabyte funktioniert die Thunderbolt-3-Karte in den X299-Boards ausschliesslich im Slot PCIe x 4_2:

<https://www.gigabyte.com/Mothe...GC-ALPINE-RIDGE-rev-10#ov>