

Erledigt

ASRock Z87 Extreme6 - Ozmosis (benimmt sich wie ein sturer Esel)

Beitrag von „pauernet“ vom 29. Oktober 2017, 16:18

[@al6042](#) , [@derHackfan](#) , [@griven](#)

Hab es jetzt etwas umständlicher geschafft die defaults.plist zu ersetzen im EFI Verzeichnis: Hab das original BIOS wieder geflasht und konnte dann mit dem Clover-USB-Stick macOS wieder starten. EFI gemountet und Datei ersetzt. Euer BIOS-ROM wieder geflasht, CSM deaktiviert, Restart, NVRAM Reset mit Win+Alt+P+R und dann macOS startet.

Leider führt jede defaults.plist zum selben Fehler. Kein Unterschied zum Schluß 😞

PS: Der Clover Stick funktioniert eigentlich astrein. Bekomme aber leider dort auch keinen Sound hin PLUS ich möchte nicht immer von einem USB-Stick starten. Habe es damals nicht geschafft das ohne USB-Stick hinzubekommen 😞