

Erledigt

Kein Sound + Booten ohne Clover USB-Stick

Beitrag von „al6042“ vom 29. Oktober 2017, 18:20

Dann öffne doch bitte mal die Config.plist auf dem USB-Stick mit dem Clover Configurator. Unter "Devices"->"Audio" findest du ein Auswahl Feld unter dem "Inject" steht. Im Feld steht die Ziffer "1".

Der ALC1150 wird mit dem AppleALC.kext der unter /EFI/CLOVER/kexts/Other ebenso auf dem USB-Stick liegt und dem "Inject"-Wert genutzt.

Für den AppleALC gibt es aber mehrere Möglichkeiten für diese Ziffer:

1, 2, 3, 5, 7 oder 11...

Teste diese der Reihe nach durch, in dem du sie in das Auswahlfeld bei "Inject" einträgst, die config.plist sicherst und neu startest.

Um zu prüfen, ob die neue Ziffer auch genutzt wurde, solltest du den ersten Terminal-Befehl nach dem Neustart wiederholen.

Achtung: der Befehl gibt die Ziffer in Hexadezimaler Form aus, weswegen die 11 als "0x0B" auftauchen sollte, während alle anderen 0x02, 0x03, 0x05 und 0x07 sein sollten...

Das Ergebnis in deinem Screenshot sagt mir, das die Ziffer 1 in dem Fall als "0x01" angenommen wurde.