

Erledigt

Kein Sound + Booten ohne Clover USB-Stick

Beitrag von „pauernet“ vom 29. Oktober 2017, 22:51

EDIT:

ENTWARNUNG: Es lag schon wieder am BIOS. Hab ein Downgrade gemacht auf 2.4 und dann hat die Installation auch wieder funktioniert. ASRock is echt ein Schß.**

Jetzt wollte ich die ganze Sache auf meiner 500GB SSD wiederholen.

Also alle SSDs abgehängt bis auf die 500GB und mit dem Clover-USB-Stick das ganze wiederholt wie schon mit der 120GB SSD.

Er installier macOS bootet auch zweimal zwischendurch neu und quasi ganz zum Schluß wenn er jetzt ins System booten sollte, bringt er folgende Fehlermeldung. SIEHE SCREENSHOT.

Hab das System jetzt schon zweimal neuinstalliert: Einmal mit der Kext "OSXAptioFix2Drv" und einmal mit der "OSXAptioFixDrv". Bei beidem Versuchen der selbe Fehler.

Idee?

PS: Das macOS auf der 120GB SSD bootet noch einwandfrei hoch wenn ich die Festplatte anklemme. Ich kann die 120GB-SSD auch vom USB-Clover-Stick starten.