

NVIDIA Webdriver - High Sierra 10.13.x

Beitrag von „al6042“ vom 1. November 2017, 11:17

Der lief beim Aktualisieren auch nicht mehr in den Warnhinweis, obwohl die [SIP](#) noch deaktiviert war.

EDIT:

Wer nach dem Reboot den Hinweis mit CUDA zum nicht vorhandenen Update erhält, kann die Anleitung von [@apfelnico CUDA 9](#) durcharbeiten.

In dem Fall müssen die Dateien und Einträge natürlich der neuen WebDriver-Version entsprechen.

Die Datei lautet dann `libcuda_378.10.10.10.20_mercury.dylib` und der Eintrag in der `Info.plist` sollte so aussehen:

Code

1. `<key>378.10.10.10.20</key>`
2. `<string>378.10.10.10.20</string>`