

Erledigt

ASrock Z77 Pro4-M kein Sound(ALC892)

Beitrag von „modzilla“ vom 1. November 2017, 23:56

Ja aber mit den Sensoren hat er schon Recht, der GPUSensor.kext ist inkompatibel mit den meisten Nvidia Karten!

Und ja der IRQ-Fix ist in manchen Fällen notwendig, um Sound zu bekommen, mein Z87er Board bspw hat den gebraucht...