

**Erledigt**

**VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13**

## **Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite**

**Beitrag von „DSM2“ vom 3. November 2017, 11:39**

Was soll mir das bringen? Das ThunderboltEX3 in Slot 3 funktioniert und bootet weis ich selbst.  
Das Thunderbolt soll aber auf 16\_2 den Dienst verrichten...

Laut Handbuch funktioniert Thunderbolt auf 16\_1 16\_2 16\_3 16\_4

EDIT: 16\_4 sieht schon ein bisschen besser aus,  
dennoch kein boot bzw mehr oder weniger direkt reboot...