

Erledigt

Asus Maximus IX Hero bootet nicht vernünftig

Beitrag von „derausgroenloh“ vom 2. November 2017, 21:01

OK, mit dem USB 2.0 Port sieht das ganze dann so aus
[BIOS Einstellungen](#) sind eigentlich wie in den Beschreibungen angepasst.

[@McRudolfo](#) ich habe mir jetzt ein neues Medium per Terminal erstellt. Das hat auch geholfen. Konnte nun die Zielfestplatte formatieren und die Installation starten. Nach dem Reboot dauert es dann ziemlich lange bis der Ladebalken voll war und dann kam wieder das Bild wie im Post 5.

Habe das Bios wie in diesem Video eingestellt <https://youtu.be/9nA22jduNzI>

EFI ist angehängt

Hast du eine Idee?