

Erledigt

## HD5500 inject\_intel Kernel Panic

Beitrag von „xatrix“ vom 4. November 2017, 18:57

Hallo Zusammen,

ich habe ein neues Laptop: Fujitsu Lifebook S935 + LTE Core i7 2.6 GHz 256GB + HD5500.

Ich habe Sierra mit Clover installiert, das ging auch ohne Probleme als ich inject Intel ausgestellt habe. Nach der Installation möchte ich aber natürlich die Grafikbeschleunigung haben und mehr als 5MB GPU RAM 😊 Ich bekomme aber leider immer KernelPanic sobald ich inject intel rein haue. Habe es auch mit der Config von Rehabman versucht. Gleicher Fehler. Sowie mit den Kexten: IntelGraphicsDVMTFixup, AppleIntelBDWGraphicsFrameBuffer und IntelGraphicsFixup. Diese erst in Clover (neuste Version) Kext Ordner sowie mit kexutility installiert. Stehe jetzt leider auf dem Schlauch. Das Bios möchte ich nicht modden, weil es zu einem Brick kommen könnte. (64MB Einstellung im Bios.) Gibt es noch andere Wege wie man die HD5500 zum laufen bekommen kann? Im Anhang ist meine config.plist. Vielleicht kann da jemand mal drüber schauen.

Gruß + Danke