

Erledigt

HD5500 inject_intel Kernel Panic

Beitrag von „xatrix“ vom 4. November 2017, 21:12

Hatte beide getestet. Leider ohne Erfolg.

woran sehe ich denn welche Werte in kexttopatch rein müssen? Die sind bei so vielen Beiträgen verschieden.

Was mir komisch vor kommt ist, dass im Windows ein dedizierter Arbeitsspeicher von 128MB angezeigt wird und im Mac unter Grafik GeräteID 0x1616 / Versions-ID: 0x0009.

0x16160009 gibt es aber gar nicht zur Auswahl. Ist das korrekt so?

Nachtrag:

Habe jetzt mal 0x16160009 eingetragen und inject intel an. Kein KernelPanic und das Laptop erkennt jetzt die HD5500, allerdings immer noch mit 5MB. Bin wohl jetzt ein Schritt weiter! Jetzt fehlt mir noch der RAM 😊