

Erledigt

Probleme mit USB 3.0 auf 10.12.6 Sierra

Beitrag von „juliuskarli“ vom 4. November 2017, 22:18

Liebe Hackies.

Bitte ignoriert meine Hardware Angaben unter dem Profil - Es handelt sich jetzt um meinen älteren Hackintosh mit dem:

Gigabyte GA-Z68X-UD3H Mainboard.

Ich habe mit Clover und Multibeast **10.12.6 Sierra** installiert und es läuft alles ganz gut, aber ich bekomme USB 3.0 nicht zum Laufen. Im Systembericht unter USB habe ich nur USB 2.0 Bus stehen (die Übertragung ist auch sehr mies).

Kann mir da jemand helfen?