

Erledigt

Airport BCM943602CS nach Sleep total langsam

Beitrag von „BaKo219“ vom 4. November 2017, 22:20

Danke für eure Hilfe.

Der Tipp von [@Reprise80](#) hat geholfen. Ich habe viel nach dem Problem gegoogelt, aber nichts passendes dazu gefunden.

[@al6042](#) trotz des Patches ist der Ländercode weiterhin DE geblieben.