

Erledigt

HDMI Audio (Nvidia) funktioniert nicht - generelle Optimierungen

Beitrag von „Maddeen“ vom 4. November 2017, 23:02

[@al6042](#) -- unglaublich -- gelegentlich wird HDMI OUT jetzt erkannt. siehe Screen. Aber nicht immer. Ich erkenne kein Muster. Kabel getauscht usw. - kein Unterschied.

Wäre auch komisch, da der ja unter Win10 immer erkannt wird.

Ich habe auch nichts weiter "rumgespielt" oder ausprobiert.

Bringt dich diese Info ggf. zu neuen Ideen? Muss ja irgendwas sein (denke ich) was gelegentlich nicht/falschgeladen wird.

Ich würde dir gerne eine neue iO-Reg-Ausgabe schicken, aber das Tool startet noch immer nicht ... geht zwar auf, aber es passiert sonst nichts weiter.

Audio

▼ Geräte

Eingang (integriert)
 Line-Eingang (integriert)
 Ausgang (integriert)
 Line-Ausgang (integriert)
 Line-Ausgang (integriert)
 Digital-Ausgang (integriert)
 DisplayPort
 Sound Blaster EVO ZxR

Geräte:

Eingang (integriert):

Eingabekanäle: 2
 Hersteller: Apple Inc.
 Aktuelle SampleRate: 44100
 Transport: Integriert
 Eingangsquelle: Internes Mikrofon

Line-Eingang (integriert):

Eingabekanäle: 2
 Hersteller: Apple Inc.
 Aktuelle SampleRate: 44100
 Transport: Integriert
 Eingangsquelle: Line-In

Ausgang (integriert):

Hersteller: Apple Inc.
 Ausgangskanäle: 2
 Aktuelle SampleRate: 44100
 Transport: Integriert
 Ausgangsquelle: Interne Lautsprecher

Line-Ausgang (integriert):

Hersteller: Apple Inc.
 Ausgangskanäle: 2
 Aktuelle SampleRate: 44100
 Transport: Integriert
 Ausgangsquelle: Line-Out

Line-Ausgang (integriert):

Hersteller: Apple Inc.
 Ausgangskanäle: 2
 Aktuelle SampleRate: 44100
 Transport: Integriert
 Ausgangsquelle: Line-Out

Digital-Ausgang (integriert):

Hersteller: Apple Inc.
 Ausgangskanäle: 2
 Aktuelle SampleRate: 44100
 Transport: Integriert
 Ausgangsquelle: Digitaler Ausgang

DisplayPort:

Hersteller: Apple Inc.
 Ausgangskanäle: 2
 Aktuelle SampleRate: 48000
 Transport: DisplayPort
 Ausgangsquelle: D-Sub/DVI-D

