

Erledigt USB Strom Problematik

Beitrag von „shatterhenner“ vom 5. November 2017, 20:45

Bin gerade Steak essen...bin bald wieder da!!

Danke schonmal ihr beiden!!!

Edit : [@kuckkuck](#)

Zitat

Ich habe gerade zufällig selber ebenfalls einen Fehler entdeckt, jedoch unabhängig von Clover oder High Sierra. Wenn ich die UIAC SSDT und EC zusammenpacke, wird keine von beiden geladen. Setzte ich jedoch die SSDTs einzeln ein, passt alles...

Mhhh, komische Dinge passieren!?!?!?

So, anbei 2 mal der IOREGDump.

Meine aktuelle Konfiguration und die von dir geteilte USB/UIAC Kombination

Bootlog :

Spoiler anzeigen

Mit deiner getrennten USB/UIAC Kombi werden sie geladen!!

Stromproblem ist noch da!!!