

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „manu0385“ vom 5. November 2017, 21:47

So, im Anhang die EFI mit der die Installation von HS funktioniert.

Ich habe soeben noch herausgefunden, dass der e6430 sowohl USB2.0 (auf der linken Seite und der eSATA) und USB3.0 (rechte Seite) Ports hat.

Über die USB2.0 Ports funktioniert bei mir keine Installation.

Nachtrag:

Seltsamer weise aber über die USB 3.0 Ports aber auch nur mit USB 2.0 Stick 🙄