


Erledigt

## VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „DSM2“ vom 6. November 2017, 05:11

Leider nein!

Es wird wohl auch keinen fix für geben, das Problem ist nämlich der Kext für die UAD Hardware selbst. Sobald die Thunderbolt Karte an einem anderem Slot als 16\_3 installiert ist, verursacht dieser eine Reihe von folgenden Fehlern:



Warum kann ich nicht verstehen, es macht auch keinen Unterschied welche Software Version ich installiere.

Irgendwas läuft bei der initialisierung der Hardware anders ab, sobald die Thundrbolt Karte auf einem anderen Slot installiert ist.

Theoretisch müsste ich mich hier an UAD wenden aber wie soll mir hier UAD helfen, wenn ich hier um Support für einen Hackintosh bitte.