

AMD RADEON RX Grafikkarten ohne LILU & WhatEverGreen nutzen

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 6. November 2017, 20:06

Die HD530 ist bei mir ebenfalls connectorless konfiguriert, taucht im DPCI-Manager und in iStat Menus auf, im Systembericht aber gar nicht. Bei mir lautet es ebenfalls nur: "Metal: Unterstützt". Im ersten Beitrag dieses Themas hat [@Mork vom Ork](#) erwähnt, dass die erweiterte Metal-Unterstützung erst mit der passenden Einstellung unter "aty_config" im AMD9xxxControllerPatcher.kext angezeigt wurde.