

Erledigt X299

Beitrag von „griven“ vom 7. November 2017, 23:02

Das zwitschern/fiepen wird man nicht wirklich weg bekommen ausser man tauscht das Board. Das Problem ist bekannt als Spulen fiepen und kommt eigentlich immer von einer Komponente im Bereich der Spannungswandler leider ein Hardware Thema zumindest wenn es direkt vom Board fiept...