

Erledigt **X299**

Beitrag von „kgp-illacpro“ vom 7. November 2017, 23:29

[@drnoodle](#) ,

Also dass ist mir komplett neu dass das ASUS Prime X299 Deluxe Spulenfiepen hätte! Fall für ein Replacement! Dein Board hat einen Fehler.