

Erledigt

HP EliteBook 8470P High Sierra /Mojave Installation

Beitrag von „al6042“ vom 9. November 2017, 22:49

Das 8470p hat auch keinen Broadcom BT-Chip, weswegen ich damals auch diese Kexte nicht nutzen musste.

Da ging BT ohne Treiber...

Was aber wichtig ist, wenn BT, das ja an USB angebunden ist, überhaupt nicht geht, ist das Starten des Rechners mit einem Linux-Live-Variante, um den "schlafenden" BT-Chip wieder aufzuwecken.

Wird in Linux BT erkannt, solltest du nach einem Neustart zu OSX diesen dort auch wieder zur Verfügung haben.