

Erledigt

VORSICHT Inkompatibilität MacOS 10.13 Thunderbolt 3/ UAD2 Satellite

Beitrag von „maziano“ vom 11. November 2017, 02:49

[@DSM2](#) ich hatte massive Probleme mit meiner thunderboltex 3 und dem asus prime x299 deluxe.

Mein System ist wie folgt :

Intel i7 7800x

Asus prime x299 deluxe

32gb DDR 4

Samsung EVO 960 m2 ssd

Asus gtx 1080ti

OSX 10.13.1 high sierra

Ich hatte das Problem, das meine thunderbolt Karte einfach verschwand. Alles funktionierte wunderbar. Die Apollo twin wurde erkannt und das System war solid as a rock. Nur von jetzt auf nachher wurde auf einmal die apollo nicht mehr erkannt.

Mehrmals Windows und OSX neu installiert, aber ohne Erfolg. Karte von pciex zu pciex gewechselt und auf einmal wurde die Apollo wieder erkannt...Aber dann irgendwann nicht mehr. Jetzt habe ich folgende Sache gemacht und es funktioniert seit drei Tagen ohne Probleme. Über Windows 10 die thunderboltex 3 firmware von Asus neu flashen und es sollte laufen.

Traurig, das ein Elite Board mit einem Anschluss wirbt, der aber letztendlich den Kunden einfach nur Probleme macht.

Viel Erfolg