



Aber wie du sehen kannst, nur mit 18MB Grafik Speicher und ohne Beschleunigung.

Also wurde DER Kext geändert, von dem ich gerade nicht weiß welcher das ist, um die HD 530 zu initialisieren. Glaubst ich könnte den mit dem aus Sierra austauschen? Oder einen anderen Lösungsansatz?

Gruß und schönen Abend.