

Erledigt

Kein DisplayPort mehr unter macOS High Sierra

Beitrag von „Doctor Plagiat“ vom 12. November 2017, 22:10

[Zitat von noEE](#)

Aber es gibt doch HD 530 mit und ohne DP. Gibt es nicht einen Unterschied?

Der Unterschied liegt aber am jeweiligen MoBo, es hängt also davon ab auf welches Board die CPU mit iGPU (HD530) gesockelt wird und kann dann die vorhandenen Ausgänge bedienen.