

Erledigt

# HP EliteBook 8470P High Sierra /Mojave Installation

Beitrag von „asdf123“ vom 13. November 2017, 16:03

Endlich, ich habe es jetzt hinbekommen!!

habe jetzt lange getüftelt und mich informiert,

da hatte jemand das selbe Problem wie ich mit der Broadcom bcm20702

allerdings wurde die Bt Karte bei ihm unter usb angezeigt was bei mir nicht der Fall war.

Hab dann nochmals im Bios geschaut und den **Tiefschlafmodus von Automatisch auf nein gestellt.**

Plötzlich wurde meine BT Karte aus unter USB angezeigt(siehe Bild).

Auserdem habe ich dann die BrcmPatchRam2.kext und BrcmFirmwareData.kext (Anhang) nach /efi/clover/kexts/other geschoben und das wars