

Erledigt

Bios oz 1479 Boot/Stick Problem

Beitrag von „Taprogge“ vom 16. November 2017, 08:30

Mein Stick wird erkannt. Hat nur 1 Partion mit 7.19gb. Eine 2 partion sehe ich nicht außer dieser einen.

im Mac System selbst wenn er hochgefahren ist wird der Stick auch erkannt. Nur im bios spinnt es rum.

Nschtrag

an an meinem Windows Laptop wird der stick erkannt und auch ein booten davon ist möglich.eingabe im freedos auch möglich.
stick geht also es muss am bios und oz liegen.