

Kurzanleitung: Catalina / BigSur auf Dell Latitude E6330 (E6X30) mit Intel Core i7-3520M und HD4000

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 16. November 2017, 10:46

Hallo [@manu0385](#),

ganz am Anfang in der Anleitung findest du eine "DSDT_Patches_17_09_2017.zip". Diese Datei beinhaltet alle nötigen DSDT.aml Patches welche man für diesen Laptop typ braucht. Unter anderem ist darin der Patch für den SD-Reader enthalten und Patches damit USB2 und USB3 richtig laufen. Die USB2 Patches beheben dann auch dein Webcam Problem.

Bezüglich deiner BCM94360CS2 sehe ich noch nicht ganz den Sinn der Umbauarbeiten. Ich finde jedoch die Umbauarbeiten welche du machst ganz interessant und bin dann mal gespannt ob das ganze am Ende läuft. Ansonsten bring die BCM94360CS2 keinerlei Vorteile zur BCM943224HMS.

>>>> Außer am Ende funktioniert Handoff in beide Richtungen. Nicht so wie bei mir aktuell nur vom Hacki auf das iPhone. 😊

Das würde mich dann auch interessieren ob du Handoff mit der BCM94360CS2 zum Laufen bekommst.

Adapter für Antennenkabel müsste eigentlich das der richtige sein:

https://de.aliexpress.com/stor...0/928428_32540536235.html

<https://www.ebay.de/itm/U-FL-f...ksid=p2060353.m1438.l2649>

https://de.wikipedia.org/wiki/U.FL#cite_note-2

Hallo [@Ketarr](#),

Versuche mal diese Variante nach Installationsanleitung von [@al6042](#) . Damit solltest du die SSDT.aml öffnen können.

[MaciASL](#)